

Macromedia Flash Player 6

File View Control Help

PI-kaavion piirtäminen

1. 40%-liuos laimennetaan raakavedellä. Käytä suhdessäätöä!
2. Sihdin tulo- ja lähtöpaineen ero näkyy valvomossa osoitinkojeella.
3. Suihkuputken paineen säätö
4. Suihkuputken syötettävän liuoksen tiheyden seuranta piirturilla.
5. Palautusvirtauksen mittaus. Jos virtausta ei ole, tapahtuu hälytys!

raakavesi

FFC 1

40%-liuos

20%-liuos

sihti

PDI 2

PC 3

suihkuputki

DR 4

palautus

FA 5

PIIRROSMERKIT

Huom! Teknisistä syistä johtuen, säätöventtiili on täytetty mustalla värillä, joka ei ole standardin mukaista!

© Leila Frondelius 2006

STUDIO LE ...

Käynnistä

Keuda webmail - Micr...

C:\Documents and Se...

C:\Documents and Se...

Macromedia Flash Pla...

FI Työpöytä >>

18:07